



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

(Provincia di Siracusa)

(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540202 – Fax 0931-540207)

Prot. Gen. n. 16934 del 23-10-2018 *Il Sindaco*

OGGETTO: Danni causati dalle piogge torrenziali del 18 e 19 ottobre 2018 - Richiesta d'inserimento tra i comuni danneggiati, trasmissione relazione e stima dei danni.

**ALL'ILLMO PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
PALERMO**

**presidente@certmail.regione.sicilia.it
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it**

La sottoscritta **Dott.ssa MARILENA MICELI**, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Canicattini Bagni (Prov. di Siracusa), C.F.: 00094260890, per la carica ricoperta con domicilio nella Residenza Municipale in Via XX Settembre, n.42, con riferimento alle avversità atmosferiche di cui in oggetto;

CHIEDE

Alla **S.V.III/ma** l'inserimento del Comune di Canicattini Bagni (SR) tra i comuni danneggiati dalle piogge torrenziali del 18 e 19 ottobre 2018;

TRASMETTE

Una prima relazione e la stima dei danni subiti che ammontano a euro 192.500,00. La relazione è stata redatta dall'U.T.C. con allegata documentazione fotografica.

Altresì trasmette la nota del 19/10/2018 dell'Ufficio comunale di Protezione Civile.

COMUNICA

Che l'Unità interna di riferimento per il presente procedimento è il III° Settore – Tecnico, Responsabile il Geom. Capo Giuseppe Carpinteri, tel. 0931 540235, fax 0931 540207, e-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it –

Si allega alla presente copia della documentazione prima citata.

Dalla Residenza Municipale addì 23/10/2018

Predisposta dal:
RESPONSABILE DEL III SETTORE-TECNICO
(Geom. Capo Giuseppe Carpinteri)



D'ORDINE DEL SINDACO:
L'Assessore ai LL.PP.
Pietro Savarino



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

(Provincia di Siracusa)
Ufficio Tecnico Comunale

OGGETTO: Danni causati dalle piogge torrenziali del 18 e 19 ottobre 2018.

RELAZIONE E STIMA DEI DANNI

Il sottoscritto Geom. Capo Giuseppe Carpinteri, Responsabile del III Settore – Tecnico, è stato incaricato dall'Amministrazione Comunale di redigere una relazione sui danni provati dalle intense piogge dei giorni 18 e 19 ottobre 2018 e di stimare sommariamente i danni subiti nel territorio del Comune di Canicattini Bagni (SR).

Si premette che il Responsabile del SETTORE IV° - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE, con lettera prot. n°109/ P.C. del 19/10/2018, ha trasmesso a mezzo e-mail/pec, una prima segnalazione all'U.O.B. S12.05 Siracusa del Servizio di Protezione Civile, relativa ai danni censiti sul territorio locale e che possono così riassumersi:

- 1) Si sono aggravate le condizioni di pericolo nella stradella comunale sita in Contrada Pozzillo con crollo del muro di protezione e di contenimento della stessa, già in passato interessata da piccoli smottamenti.
- 2) Si segnalano, altresì, alcuni smottamenti lungo le pareti rocciose a margine della S.P. 14, in prossimità del centro abitato, nonché l'allagamento del Palazzetto dello sport per infiltrazioni in corrispondenza della copertura e dei giunti che collegano i vari corpi di fabbrica.
- 3) In via Roma tratto compreso tra la R. Margherita e la Via P. Bombaci, crollo sulla strada di muro a secco e materiale calcareo, dalla proprietà Nassetta.



Sopralluoghi e interventi di messa in sicurezza, sono stati eseguiti da parte di personale di questo Ente.

Altresì, sopralluoghi e interventi di verifica su immobili comunali sono stati eseguiti da personale dell'Ufficio Tecnico nelle persone del Geom. Salvatore Bordonaro e Geom. Paola Cavalieri nello specifico presso la Palestra comunale di Via Solferino. Altre segnalazioni sono pervenute dal Centro diurno per anziani (Palazzo Cianci) e dal cortile interno del palazzo comunale tutti danneggiati dalle forti piogge con penetrazioni d'acqua alle coperture e agli intonaci. La copertura a tetto in tegole del palazzo comunale, causa il vento della sera del 18 ottobre, ha subito dei danneggiamenti con sollevamento delle tegole che si presentano spezzati in alcuni elementi.

Il personale comunale ordinariamente di controllo ai serbatoi dell'acqua potabile a uso pubblico ha verificato lo stato di consistenza delle infrastrutture predette poiché è stata segnalata una lieve torbidità dell'acqua dovuta a infiltrazioni alle sorgenti. Interventi di pulizia e disotturazione sono stati eseguiti in corrispondenza di caditoie stradali e di condotte della rete acque bianche e nere pubbliche.

Dai sopralluoghi eseguiti e dai primi rilievi è possibile redigere una stima dei danni subiti dalle piogge torrenziali del 18 e 19 ottobre 2018 come di seguito specificate:

N. El.	Denominazione Infrastruttura/Edificio	Sintesi dei danni	Intervento necessario	Importo
1	Strada comunale Pozzillo	Strada comunale Pozzillo (aggravamento crollo muro di contenimento)	Ripristino del fronte crollato con parete in c.a. per il contenimento della strada ml. 10,00 x h. 5,50 circa	€ 35.000,00
2	Palazzetto della Sport o Palestra in Via Solferino	Infiltrazioni d'acqua dalle coperture e dai copri giunti con danneggiamento di pavimentazione di legno	Ripristino alle coperture e copri giunti, verifica delle grondaie, sistemazione della pavimentazione	€ 25.000,00
3	Via Roma e Via Solferino fronte sulla strada pubblica (denominato Nassetta)	Crollo sulla pubblica via di porzioni di muro a secco e di tratti di materiale roccioso	Ripristino delle condizioni di sicurezza per il transito di persone e autoveicoli.	€ 10.000,00
4	Palazzo Cianci – Centro diurno per anziani	Penetrazioni d'acqua alle coperture a tetto e sottostanti volte, infiltrazioni e danneggiamenti alle finestre di legno.	Interventi di ripristino e manutenzione delle coperture della superficie di mq. 200,00 ed eventualmente degli infissi, delle grondaie.	€ 40.000,00
5	Palazzo comunale in Via XX Settembre 42	Penetrazioni d'acqua in corrispondenza del cortile interno del palazzo comunale e delle coperture a tetto in tegole dovute al sollevamento del vento.	Lavori di rimaneggiamento copertura della superficie di mq. 350 e di manutenzione delle facciate interne del cortile per eliminare gli inconvenienti.	€ 80.000,00
6	Strada SP.14 – Mare/monti – Accesso	Crollo di materiale detritico	Messa in sicurezza con rimozione di materiale	€ 2.500,00
			Totale	€ 192.500,00


La stima dei danni è stata determinata con le spese necessarie per il ripristino dei luoghi e per eseguire lavori di messa in sicurezza. La stima dei suddetti danni è comprensiva di opere provvisoriale, spese tecniche, I.V.A. e oneri accessori di sicurezza.

Si allegano fotografie dei luoghi.

Canicattini Bagni li 23/10/2018

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO

(Geom. Capo Giuseppe Carpinteri)






Fronte strada Pozzillo




Strada comunale Pozzillo





Fronte strada S.P. 14 – Mare-monti



Palestra comunale





Palestra comunale



Palestra comunale dopo l'allagamento





COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

(Provincia di Siracusa)

SETTORE IV°

POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Via S. Pellico n. 65 - ☎ 0931/945131 - 📠 0931/946

Email: poliziamunicipale@comune.canicattinibagni.sr.it

Prot. n°109/ P.C. del 19/10/2018

OGGETTO: Danni causati dalle piogge torrenziali del 18/10/2018.

All' U.O.B. S12.05 Siracusa

Email: s1205@protezionecivilesicilia.it

Si segnala alla S.V. che, a seguito delle piogge torrenziali verificatesi nella serata del 18/10/2018, si sono aggravate le condizioni di pericolo nella stradella comunale sita in Contrada Pozzillo con crollo del muro di protezione e di contenimento della stessa, già in passato interessata da piccoli smottamenti.

Si segnalano, altresì, alcuni smottamenti lungo le pareti rocciose a margine della S.P. 14, in prossimità del centro abitato, nonché l'allagamento del Palazzetto dello sport per infiltrazioni in corrispondenza della copertura e dei giunti che collegano i vari corpi di fabbrica.

In via Roma tratto compreso tra la R. Margherita e la Via P. Bombaci, crollo sulla strada di muro a secco e materiale calcareo, dalla proprietà Nassetta.

Sopralluoghi e interventi di messa in sicurezza, sono stati effettuati da parte di personale di questo Ente.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento ed eventuali sopralluoghi.

Si allega referto fotografico.

Il Capo Settore IV
F.to Giuseppe Casella